

## TEST REPORT

Mechanical &amp; Hardgoods Laboratory

報告號碼：HL90391/2014

頁 數：1 of 2

日 期：2014 年 09 月 30 日

以下測試樣品係由客戶所提供及確認：

產品名稱：KFC30-14-14 連軸器

產品型號：H-KHI360-100

原產國：台灣

我們依照客戶的要求，根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：

測試要求：扭力試驗

測試方法：

1. 將樣品固定於扭力試驗機上，如照片 B 所示。
2. 逐漸施加扭力於樣品上，直到發生損壞為止。
3. 記錄其最大扭力值。
4. 試驗機台：CY-6040A10 扭力試驗機；速率：100°/min.

測試結果：

樣品	最大扭力值 (N·m)	備註
KFC30-14-14 連軸器	37.9	樣品發生斷裂損壞。(詳見照片 C)

收樣日期：2014 年 09 月 22 日

測試日期：2014 年 09 月 23 日 ~ 2014 年 09 月 30 日

Signed for and on behalf of  
SGS Taiwan Ltd.陳志祥  
組長

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

## TEST REPORT

Mechanical & Hardgoods Laboratory

報告號碼：HL90391/2014

頁 數：2 of 2

- 照片頁 -

	
<p>照片 A：測試樣品外觀</p>	<p>照片 B：測試架設</p>
	<p>---</p>
<p>照片 C：測試後樣品外觀</p>	<p>---</p>

--- 以下空白 ---

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。